


УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района"
И.Б.Голяк
«15» _____ 2019г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района"

Адрес объекта 666535 Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, рп. Улькан, ул. Набережная, д. 2

2-х этажное деревянное здание

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 705,8 _____ кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка _____ Да _____ 5484 _____ кв.м

Год постройки здания _____ 1986 _____, последнего капитального ремонта _____ 2019 _____

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ текущего _____ 2020 _____, капитального _____

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2-х этажное деревянное здание

Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района"

краткое наименование ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района"

Юридический адрес организации (учреждения) 666535 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Набережная, д. 2

Форма собственности Государственная

Территориальная принадлежность региональная

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения -> Центры социальной помощи семье и детям

Виды оказываемых услуг Социальное обслуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Первичное социально-педагогическое консультирование, Социальная реабилитация, Оказание бесплатных услуг, Социальное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях стационара, Первичная психологическая диагностика, Повторная психологическая диагностика и обследование личности

Форма оказания услуг на объекте, в т.ч. с проживанием

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: К, Г, С, О

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) _____ 10 _____ вместимость _____ 15 _____ пропускная способность _____ 15 _____

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ Да _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
от ж/д вокзала : школа №2-поселковая администрация-школа №1-ул. Лейманиса-магазин "Фортуна", далее пешком, маршрут до Центра отсутствует.
Личный транспорт или такси - до объекта.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ Нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 800 _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
ОГКУСО Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

2-х этажное деревянное здание

Основание обследования Распоряжение руководства
 Дата актуальности 11.06.2019
 Обследование № 1

Анкета №1

Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория с пандусами, автостоянка)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность					Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г	У			Содержание	Вид работ
1	2	3					4	5	6	7
	Автостоянка посетителей №1	к	о	с	г	у	норматив не установлен			
	-Доля машино-мест для инвалидов	к	о	с	г	у	не менее 10%	10		
	-Размер места со специальным знаком	к					350x500 см			
	-глубина	к					500 см	500		
	-ширина	к					350 см	350		
	-Расстояние до входа в здание	к	о				не более 50 м	17		
	Вход на территорию №1	к	о	с	г	у				
	-Знак доступности учреждения	к	о	с	г	у	наличие	Да		
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	к	о	с	г	у				
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			с			наличие	Нет		
	-места отдыха: через 200 м		о				наличие	Не требуется		
	-Открытый пандус №1	к	о	с	г	у				
	-высота подъема	к					не более 0,8 м	0.55		
	-Поручни с двух сторон	к	о				наличие	Да		
	-высота верхних поручней		о				85-95 см	85		
	-высота нижних поручней	к					70 см	65		
	-горизонтальные завершения сверху с нестравмирующим окончанием	к	о	с			не менее 30 см	120		

	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	к	о	с			не менее 30 см	50		
	-уклон	к	о				h/l - не более 1/12 (8%)	8		
	-указатели направления движения	к	о		г		наличие	Нет		
	-ширина полосы движения	к	о				не менее 180 см	380		
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	к	о	с			не менее 90 см	93		

Анкета № 2

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность					Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г	у			Содержание	Вид работ
1	2	3					4	5	6	7
	Дверной проём									
	-высота внутреннего порога	к	о	с	г	у	не более 2,5 см	2,5		
	-высота наружного порога	к					не более 2,5 см	2,4		
	-двери автоматические раздвижные (А)						признак	Нет		
	-двери распашные (Р)	к	о	с	г	у	признак	Да		
	-знак доступности входа	к	о	с	г	у	наличие	Да		
	-ширина проема в свету	к					не менее 90 см	140		
	Крыльцо (входная площадка)									
	-Высота площадки						норматив не установлен	33		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	к	о	с			наличие			
	-Габариты площадки	к					не менее 220х220 см			
	-глубина	к					не менее 220 см	310		
	-ширина	к					не менее 220 см	430		
	-Навес	к	о	с			наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	к	о	с			наличие	Да		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	к	о				наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	к	о				наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон	к	о				наличие	Да		
	-высота верхних поручней		о				85-95 см	85		
	-высота нижних поручней	к					70 см	65		
	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием	к	о				не менее 30 см	120		
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	к	о				не менее 30 см	50		
	-Разворотные площадки									
	-Наличие промежуточной разворотной площадки	к						Не требуется		
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	к					не менее 150 см			
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	к					не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки сверху	к					наличие	Не требуется		
	-разворотная площадка сверху (глубина)	к					не менее 150 см			

	-разворотная площадка сверху (ширина)	к					не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки внизу	к					наличие	Да	
	-разворотная площадка внизу (глубина)	к					не менее 150 см	150	
	-разворотная площадка внизу (ширина)	к					не менее 150 см	156	
	-Уклон	к					h/l - не более 1/12 (8%)	8	
	-Ширина марша	к					не менее 100 см	105	
	Тамбур	к					наличие	Да	
	-Габариты тамбура	к					не менее 220x180 см		
	-глубина	к					не менее 220 см	220	
	-ширина	к					не менее 180 см	182	
	-Дверной проём	к							
	-высота внутреннего порога	к					не более 2,5 см	1,5	
	-высота наружного порога	к					не более 2,5 см	2	
	-двери автоматические раздвижные (А)						признак	Нет	
	-двери распашные (Р)						признак	Да	
	-ширина проема в свету	к					не менее 90 см	140	

Анкета № 3

Раздел Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность					Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г	У			Содержание	Вид работ
1	2	3					4	5	6	7
	Коридор/холл №2	к	о							
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	к	о				не менее 25 м			
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о				не менее 1 ед. на этаж	150		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о				не менее 1 ед. на этаж	140		
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ						не более 10 см.	3		
	-Тактильная полоса						Наличие	Нет		
	-Ширина коридора менее 150 см.							Нет		
	-Наличие разворотных площадок	к					наличие			
	-Разворотная площадка									
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к					не менее 120 см	170		

Анкета № 4

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность					Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г	У			Содержание	Вид работ
1	2	3					4	5	6	7
	Санузел отдельный №3	к	о	с						

	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	1		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	2		
	-Ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	76		
	-Знак доступности помещения	к	о	с		наличие	Нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	к	о			не менее 1 ед.	0		
	-Кабины	к	о						
	-Габариты	к				не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина	к				не менее 180 см			
	-минимальная ширина	к				не менее 165 см			
	-Закрытые кабины					наличие			
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см			
	-ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см			
	-Знак доступности кабины	к	о	с		наличие			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к				не менее 80x120 см			
	-глубина	к				не менее 120 см			
	-ширина	к				не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		о			наличие			
	-опорные поручни	к	о			наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			с		30 см			
	-Наличие писсуаров		о	с		наличие	Не требуется		
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью			с		30 см			
	-Раковина	к	о			наличие	Да		
	-высота раковины	к	о			75-85 см	83		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	к				не менее 130 см	35		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	к				не менее 85 см	35		
	-опорный поручень	к				наличие	Нет		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ОГКУСО Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района

Категории инвалидов:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Условно доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Условно доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Условно доступно
с нарушениями умственного развития	Условно доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГКУСО Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	ТР (асфальтирование площадки для стоянки автомобилей, устройство поручней, ограждения, выполняющего направляющую функцию)
2	Вход в здание	ТР (установка нормативного пандуса - поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м)
3	Пути движения внутри здания	ТР (оборудование входных групп - коридора, настенными поручнями, перекатным пандусом - при высоте порога более 2,5 см)
4	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (-расширить дверной проем до 0,9 м; - оборудовать : откидной поручень для унитаза ; настенный поручень для раковины)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2030 год

в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному приведению объектов на предмет доступности для инвалидов
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В доступность для всех
категорий обслуживаемых инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
сайт <http://centrukan.hol.es>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 11.06.2019

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 25.06.2015

3. Решения Комиссии _____ от _____